


STREFA COKOŁOWA, STUDZIENKI I OKNA PIWNICZNE NIEREMONTOWANEJ CZĘŚCI:
 STAN TECHNICZNY BARDZO ZŁY. TYNKI COKOŁOWE ZE ZNACZNYMI UBYTKAMI,
 STUDZIENKI ZALEWANE WODĄ ZE SKARPY, TYNKI WEWNĘTRZNE PIWNICY
 ZDEGRADOWANE, OKNA Z ROZSZCZELNIONYMI POŁĄCZNIAMI STOLARSKIMI



TYNKI : STAN TECHNICZNY BARDZO ZŁY. W ELEWACJI PÓLNOCEJ WYPRAWKI OSPOJONE OD WSZYSTKICH KRAWĘDZIACH OSTRYCH, BONIACH I NAD WYREMONTOWANYM COKOŁEM. W POZOSTAŁYCH ELEWACJACH ODSPÓJENIA MIEJSCOWE. GZYMSY W ZŁYM STANIE WE WSZYSTKICH ELEWACJACH, BYŁY MAŁOWANE, PRAWDOPODOBNIENIE PODCZAS WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO, BEZ WCZĘSIEJSZEGO WZMOCNIENIA I KONTUROWANIA



STREFA COKOŁOWA ELEWACJI PÓLNOCEJ, STUDZIENKI I OKNA PIWNICZNE NIEDAWNO WYREMONTOWANE - STAN TECHNICZNY DOBRY.

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|---|
| | ARCHITEKT_KA Agnieszka Kalicka, ul.mjr. Hubala 35/1, 80-289 Gdańsk | | |
| | PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STOLARKI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU NR7 | | |
| obiekt: | Budynek nr 7 w kompleksie Akademii Marynarki Wojennej | | |
| adres: | Gdynia, ul. Inż. Jana Śmiałowicza 69, dz. nr 1622, obręb 21 | | |
| inwestor: | Akademia Marynarki Wojennej, 81-127 Gdynia, ul. inż. Śmiałowicza 69 | | |
| rysunek: | PODWÓRZE GOSPODARCZE - ZDJĘCIA | | skala: |
| data: 04. 2018 | projektant: | arch. Agnieszka Kalicka | PO/KK/395/2011 spec. arch. do proj. b.o. |
| | sprawdzający: | arch. Karolina Paluszyńska- Czekaj | PO/KK/408/2011 spec. arch. do proj. b.o. |
| | branża: | architektura | faza: P.B. |
| | | | nr rysunku: F.4 |