



COKOLY: MALOWANE COKOLY ŁASTRYKO W ZŁYM STANIE, ZE ŚLADAMI KORYZJI BIOLOGICZNEJ - LICZNE WYKWITY MIKROORGANIZMÓW. MIEJSCOWE ZNACZNE ODSPÓJENIE COKOŁU NA NAROŻNIKU BUDYNKU



GZYMSY W BARDZO ZŁYM STANIE TECHNICZNYM ZE ZNACZNYMI UBYTKAMI TYNKU PROFILOWANEGO I USZCZERBKAMI POJEDYNCZYCH CEGIEŁ
BARIERY LOGGI: W ZŁYM STANIE, Z UBYTKAMI WYPRAWEK NA PORĘCZACH



RYNIENKI LOGGI - BRAK USZCZELNIENIA PRZEPUSTÓW RYNIEN POWODUJĄCY DESTRUKCJĘ TYNKÓW
STROP LOGGI - ŁUSZCZENIE FARB




ZACIEKI SPOWODOWANE NIESZCZELNOŚCIĄ I UBYTKAMI PŁYTEK OKAPNIKOWYCH



OBROBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE OKAPU DACHU NAROZNIKA: ZACIEKI NA ŚCIANACH NAROZNIKA I OSDPOJENIA TYNKÓW WSKAZUJĄCE NA WADLIWE WYKONANIE OBROBEK DACHOWYCH.



TYNKI: MALATURY I CEMENTOWE WYPRAWY TYNKARSKIE Z TEKSTURĄ BARANKA - W ZŁYM STANIE, Z LUŻNYMI, ODSPÓJONYMI I SPEKANYMI FRAGMENTAMI
STOLARKA OKIENNA - WITÓRNA DREWNIANA SKRZYNKOWA W ZŁYM STANIE I STOLARKA PCW W DOBRYM STANIE.



OBROBKI GZYMSU I OKAPU TARASU - BARDZO ZŁY STAN




POSADZKI CERAMICZNE - ŚREDNI STAN



BARIERY Z TRALKAMI - BARDZO ZŁY STAN I PRZĘŚLA PORĘCZY - ROZSPOJENIE WARSTW BETONU



PODSTAWY SŁUPÓW-TYNKI ODSPÓJONE
CZAPA BARIERY W ŚREDNIM STANIE, - ZABRUDZONA FARBA, SKRAJNE PŁYTKI OKAPOWE NIESZCZELNE, MIEJSCAMI WYSZCZERBIONE



ARCHITEKT_KA Agnieszka Kalicka, ul.mjr. Hubala 35/1, 80-289 Gdańsk				
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STOLARKI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU NR7				
obiekt:	Budynek nr 7 w kompleksie Akademii Marynarki Wojennej			
adres:	Gdynia, ul. Inż. Jana Śmıldowicza 69, dz. nr 1622, obręb 21			
inwestor:	Akademia Marynarki Wojennej, 81-127 Gdynia, ul. inż. Śmıldowicza 69			
rysunek:	ŁĄCZNIK Z BUD.NR 9 - STAN TECH. - ZDJĘCIA			skala:
data: 04. 2018	projektant:	arch. Agnieszka Kalicka	PO/KK/395/2011 spec. arch. do proj. b.o.	nr rysunku: F.6
	sprawdzający:	arch. Karolina Paluszyńska- Czekaj	PO/KK/408/2011 spec. arch. do proj. b.o.	
	branża:	architektura	faza: P.B.	